

Πως η κακοκαιρία «χτύπησε» το Μετρό της Αθήνας και τον σταθμό «Ευαγγελισμός» (video). Ο σταθμός επανήλθε σε λειτουργία σήμερα

2023/09/07 08:39 στην κατηγορία MMM

Στις 5:30, χθες το απόγευμα κι ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπλητταν και την πόλη της Αθήνας, μεγάλοι όγκοι νερού που σχηματίστηκαν στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας εισέρευσαν στο ανώτερο επίπεδο του σταθμού «Ευαγγελισμός» της Γραμμής 3 του Μετρό.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, η εισροή μεγάλης ποσότητας υδάτων από την παρακείμενη λεωφόρο έγινε με ένταση από μια από τις εισόδους του σταθμού, την είσοδο «Ριζάρη», που παρουσιάζει κατηφορική κλίση.

Για λόγους ασφάλειας κρίθηκε απαραίτητη η εκκένωση και το άμεσο κλείσιμο του σταθμού, δίχως ωστόσο να διακοπεί η λειτουργία της Γραμμής, καθώς οι συρμοί συνέχισαν να διέρχονται από τον σταθμό δίχως να πραγματοποιούν στάση.

Τεχνικά συνεργεία της ΣΤΑ.ΣΥ επιχειρούσαν χθες για την απάντληση των υδάτων, αλλά και τον καθαρισμό όλων των επιπέδων του σταθμού από την λάσπη και τα φερτά υλικά που εισέρευσαν από το χειμαρώδη νερά που σχηματίστηκαν στη λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων κατέβαλε προσπάθειες για τον καθαρισμό των φρεατίων και την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής.

Σήμερα, ο σταθμός λειτουργεί κανονικά.