

Video από drone καταγράφει τις τεράστιες καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο από την κακοκαιρία Daniel

2023/10/10 09:31 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Video από drone καταγράφει τις τεράστιες καταστροφές στο σιδηροδρομικό δίκτυο από την κακοκαιρία Daniel.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τις εικόνες που αντίκρυσαν στο θεσσαλικό κάμπο. Ο σταθμός του Δομοκού επλήγη σε ασύλληπτο βαθμό, ενώ εκτεταμένες και εκτενείς είναι οι ζημιές και σε άλλες περιοχές της γραμμής. Εδώ καταγράφονται κάποιες από τις καταστροφές σε Δομοκό, Νέο Μοναστήρι και Ορφανά», αναφέρει ο δημιουργός του video, Δημήτρης Τερτίπης.

Όπως ανέφερε στο 6ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2023 ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης η κακοκαιρία Daniel κατέστρεψε συνολικά 180 χλμ. δικτύου, εκ των οποίων 50 χλμ. διπλής γραμμής στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, 80 χλμ. στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και 50 χλμ. στο Λάρισα – Βόλος.