


Εντοπίστηκαν 47 φορτηγά με “πειραγμένους” ταχογράφους. Πλούσιο φωτορεπορτάζ

2019/10/04 15:07 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Συνολικά 47 φορτηγά -εκ των οποίων 39 με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και 8 με ελληνικές- τα οποία έφεραν μηχανισμούς αλλοίωσης στοιχείων ταχογράφου, εντοπίστηκαν έπειτα από συστηματικούς ελέγχους της Τροχαίας.

Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λητής στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά, της Μυγδονίας, τμήματος της Εγνατίας Οδού και του κάθετου άξονα προς Προμαχώνα.

Image placeholder




Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, στους οδηγούς και τις ιδιοκτήτριες εταιρείες των συγκεκριμένων οχημάτων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.

Επίσης, από τους ελέγχους στα παραπάνω οχήματα, εντοπίστηκε ηλεκτρονική συνδεσμολογία, η οποία παρείχε τη δυνατότητα στον οδηγό να **επεμβαίνει στην ορθή καταγραφή των δεδομένων από τον ταχογράφο** του οχήματος αναφορικά με την δραστηριότητά του (όπως οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, η ταχύτητα του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα), ενώ από μελέτη των φύλλων καταγραφής

του ταχογράφου διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας του οδηγού.

Image not found or type unknown



Η συγκεκριμένη συνδεσμολογία όταν ετίθετο σε λειτουργία, είχε ως συνέπεια την απενεργοποίηση τόσο του περιοριστή ταχύτητας (κόφτη) του οχήματος, όσο και του συστήματος υποβοήθησης των φρένων του (abs, retarder), καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την κυκλοφορία του οχήματος επικίνδυνη για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού.

Image not found or type unknown



Τα οχήματα που έφεραν μηχανισμούς αλλοίωσης στοιχείων ταχογράφου

μεταφέρθηκαν σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, όπου επιβλήθηκε η ακινητοποίησή τους μέχρι την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν συσκευές παραποίησης των δεδομένων των ταχογράφων στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για τα αδικήματα της ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης και διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Image not found or type unknown

