
Στον προσκρουστήρα του τερματικού σταθμού Κηφισιάς προσέκρουσε συρμός του ηλεκτρικού. Ελαφρά τραυματίες, κανονικά η κυκλοφορία

2020/07/07 13:53 στην κατηγορία ΜΜΜ

Ατύχημα με συρμό του ηλεκτρικού σημειώθηκε στις 12.15 στον τερματικό σταθμό της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συρμός προσέκρουσε, λόγω ολισθηρότητας και με μειωμένη ταχύτητα, στον προσκρουστήρα στο τέλος της γραμμής στο σταθμό της Κηφισιάς.

Ελαφρά τραυματίστηκαν 9-10 επιβάτες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στον «Ευαγγελισμό» και στον «Ερυθρό Σταυρό». Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το συμβάν

Σήμερα 07/07/2020 στις 12:15, συρμός της Γραμμής 1, εισερχόμενος στο σταθμό «ΚΗΦΙΣΙΑ», προσέκρουσε λόγω ολισθηρότητας στους προστατευτικούς προσκρουτήρες που ορίζουν το τέλος της Γραμμής. Δεν υπήρξε εκτροχιασμός του συρμού.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστούν ελαφρά 8 επιβάτες, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία Ερυθρός Σταυρός και Ευαγγελισμός. Ο οδηγός του συρμού οδηγήθηκε στην Τροχαία για κατάθεση. Ο συρμός δεν υπέστη υλικές ζημιές, αλλά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για προληπτικούς λόγους. Η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 έχει αποκατασταθεί πλήρως από τις 12:30 και διεξάγεται κανονικά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εκφράζει τη λύπη της για το ατυχές συμβάν και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια.

