


Ο «Ιανός» χτύπησε το δίκτυο του ΟΣΕ. Σοβαρές ζημιές μεταξύ Λιανοκλαδίου - Λάρισας (φωτογραφίες)

2020/09/19 18:56 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Λιανοκλαδίου - Λάρισας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα η σιδηροδρομική σύνδεση να έχει διακοπεί.

Συγκεκριμένα, στο νότιο τμήμα της σήραγγας Όθρυος έχουν προκληθεί κατολισθήσεις και η επιφάνεια έχει καλυφθεί από φερτά υλικά.



Συνεργεία του ΟΣΕ έχουν φθάσει στη περιοχή σιδηροδρομικώς και γίνονται προσπάθειες έναρξης των εργασιών αποκατάστασης.

Επίσης, σοβαρά πλυμμηρικά φαινόμενα έχουν πλήξει και την περιοχή του Παλαιοφαρσάλου, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της γραμμής να έχει πλημμυρήσει και να μην μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημίας στην υποδομή.

«Ο ΟΣΕ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής, ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του δικτύου», αναφέρει ο Οργανισμός.

