

## Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκάλυψη της γραμμής του ΟΣΕ στα Στύρφακα (φωτογραφίες)

2020/09/21 00:39 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκάλυψη της γραμμής στα Στύρφακα, ενώ έπεται η επιθεώρηση της γραμμής για τυχόν βλάβες.

Χθες αποκαταστάθηκε η οδική προσέγγιση του σημείου για την διευκόλυνση των εργασιών και παράλληλα εκτελούνται εργασίες με σιδηροδρομικούς εκσκαφείς και στα βόρεια της γραμμής καθόδου της σήραγγας Όθρυος.

Image not found or type unknown



«Τα συνεργεία εργάζονται επί 24ωρου βάσεως για την άμεση αποκατάσταση της γραμμής», αναφέρουν στελέχη του ΟΣΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, από το Σάββατο, το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Λιανοκλαδίου – Λάρισας έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα τη διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

