
Δυστύχημα στη γραμμή 1 του μετρό (ηλεκτρικός) κατά τη διάρκεια εργασιών λείανσης της γραμμής

2021/11/16 08:37 στην κατηγορία ΜΜΜ

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. εξέφρασαν την οδύνη τους για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου τους, επί σειρά ετών, και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργοδηγού, υπαλλήλου επιδομής των Σταθερών Συγκοινωνιών, επήλθε το πρωί της Τρίτης 16/11/2021, σε δυστύχημα **που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών λείανσης της γραμμής 1 του Μετρό.**

Αποτέλεσμα του δυστυχήματος ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός δύο ακόμη εργαζομένων, ενός υπαλλήλου της ΣΤΑ.ΣΥ. και ενός υπαλλήλου της αυστριακής εταιρείας που εκτελούσε το έργο.

Η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η ΣΤΑ.ΣΥ., σε συνεργασία με τις Αρχές.

Η κυκλοφορία, μέχρι σχεδόν στις 1 το μεσημέρι, διεξαγόταν στα τμήματα Πειραιάς - Ομόνοια και Ανω Πατήσια - Κηφισιά, **τώρα διεξάγεται κανονικά στο σύνολο της γραμμής (Πειραιάς - Κηφισιά).**